

平行检验记录表

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：： ZHJL-GDHY-02

检验对象分类			设备 ☐	材料	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#2#3#储能基础混凝土外观检查	施工单位	河南星火电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收	符合要求	
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收	符合要求	
3	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷	符合要求	
4	标高偏差（层高） mm		±10	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺 红外线测平仪		
检验人员		赵之安		检验日期	2014年1月15日