

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	平行检验记录台账

平行检验记录台账

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	预应力管桩打桩	问题：个别管桩角度倾斜不符合设计要求 措施：调整管桩角度	卢洪彦	2016. 08. 11
2	预应力管桩打桩	问题：桩基成孔深度不够 措施：要求按设计要求达到 2. 6m	卢洪彦	2016. 08. 25
3	预应力管桩打桩	问题：个别管桩桩体出现裂缝 措施：更换管桩	卢洪彦	2016. 09. 08
4	预应力管桩打桩	问题：个别管桩柱头损坏 措施：更换管桩	卢洪彦	2016. 09. 20
5	预应力管桩打桩	问题：桩基成孔深度不够 措施：要求按设计要求达到 2. 6m	卢洪彦	2016. 10. 12
6	混凝土浇筑	问题：混凝土浇筑完成后未做好保温措施 措施：要求做好保温措施	申景鹏	2016. 10. 25
7	8 区电缆沟开挖	问题：电缆沟深度较低 措施：加深电缆沟深度	申景鹏	2016. 11. 10
8	10 区电缆沟回填	问题：电缆沟回填时出现较大硬块 措施：移除大于 100mm 的硬块	申景鹏	2016. 11. 20
9	混凝土浇筑	问题：混凝土浇筑完成后需立即做好保温措施 措施：做好保温措施	申景鹏	2016. 11. 28
10	9 区电缆沟回填	问题：电缆沟回填铺砖时间距较大 措施：重新铺砖	申景鹏	2016. 12. 05

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	平行检验记录台账

平行检验记录台账

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	箱变安装	问题：箱变反向安装 措施：重新安装	卢洪彦	2016. 12. 15
2	8 区组件安装	问题：组件安装螺母未紧固到位 措施：对所有支架、组件重新紧固	卢洪彦	2016. 12. 20
3	13 区组件安装	问题：组件反向安装 措施：重新安装	卢洪彦	2016. 12. 25
4	14 区电缆头制作	问题：未做保温措施 措施：重重新做好保温措施	申景鹏	2016. 12. 29
5	9 区支架、组件安装	问题：支架、组件安装倾斜度偏大 措施：调整支架、组件安装角度	卢洪彦	2017. 01. 04
6	16 区组件安装螺母	问题：组件安装螺母未紧固到位 措施：对所有支架、组件重新紧固	卢洪彦	2017. 01. 09
7	10 区电缆头制作	问题：未做好保温措施 措施：重新做好保温措施	申景鹏	2017. 01. 15
8	15 区组件安装	问题：组件反向安装 措施：重新安装	卢洪彦	2016. 11. 25
9	8-12 区组件安装	问题：组件极性接反 措施：要求重新汇线	申景鹏	2016. 11. 24
10	11 区组件安装	问题：支架、组件安装倾斜度偏大 措施：调整支架、组件安装角度	卢洪彦	2016. 11. 26