

平行检验统计表

工程名称: 朝阳旭光伏并网发电项目.

编号:

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
23	电缆	出厂合格证...	符合要求	李王中	2017.5.18	
24	箱变基础钢筋绑扎牢固性、间距		符合要求	张涛	2017.6.4	
25	支架材料	外观、镀锌	不合格	张涛	2017.6.11	
26	电缆、支架、组件安装	电缆深度、				
		支架垂直度、	符合要求	张涛	2017.6.18	
		美观度、水平、垂直				
27	组件压块	外观、原材料	与设计图纸不符	张涛	2017.6.25	
28	桩基引孔、浇筑	垂直度、水平面	不合格	张涛	2017.6.29	
29	组件安装	组件美观度、垂直度	合格	张涛	2017.7.9	
30		立柱焊缝				
	支架材料	斜撑外观	不合格	张涛	2017.7.16	
		压块大小				
31	汇流箱安装	美观度、垂直度	符合要求	张涛	2017.7.23	
32	支架修复	支架缺陷修复	符合要求	张涛	2017.8.1	
33	接地材料、电缆沟	不符合设计图纸	不合格	张涛	2017.8.12	
34	电缆沟	电缆沟深度	不符合设计	张涛	2017.8.24	
35	接地沟	接地沟深度	不合格	张涛	2017.9.16	
36	钢筋	原材料钢筋尺寸	不合格	张涛	2017.9.29	
37	钢筋	钢筋规格型号	不合格	张涛	2017.10.05	
38	接地焊接	接地焊接搭接面	不合格	张涛	2017.10.20	
39	接地焊接	接地焊接搭接面	不合格	文士发	2017.11.16	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。