

平行检验记录台帐

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	光伏区 1、2#箱逆变至 3、4#箱逆变 电缆沟土方开挖	问题：基坑边坡不满足规范要求 措施：按照规范要求基坑放坡	施熄龙	2017. 03. 29
2	混凝土浇筑	问题：混凝土浇筑完成后未做好保温措施 措施：要求做好保温措施	施熄龙	2017. 02. 21
3	1#箱逆变电缆沟开挖	问题：电缆沟深度较低 措施：加深电缆沟深度	施熄龙	2017. 03. 29
4	2#箱逆变电缆沟回填	问题：电缆沟回填时出现较大硬块 措施：移除大于 100mm 的硬块	施熄龙	2017. 04. 10
5	混凝土浇筑	问题：混凝土浇筑完成后需立即做好保温措施 措施：做好保温措施	施熄龙	2017. 02. 22
6	箱变安装	问题：箱变反向安装 措施：重新安装	施熄龙	2017. 04. 19
7	1#屋面组件安装	问题：组件安装螺母未紧固到位 措施：对所有支架、组件重新紧固	施熄龙	2017. 02. 25
8	2#屋面组件安装	问题：组件反向安装 措施：重新安装	施熄龙	2017. 02. 23
9	1#箱逆变电缆头制作	问题：未做保温措施 措施：重重新做好保温措施	施熄龙	2017. 04. 21
10	2#屋面支架、组件安装	问题：支架、组件安装倾斜度偏大 措施：调整支架、组件安装角度	施熄龙	2017. 03. 02
11	2#屋面组件安装螺母	问题：组件安装螺母未紧固到位	施熄龙	2017. 03. 03

		措施：对所有支架、组件重新紧固		
12	3#箱逆变电缆头制作	问题：未做好保温措施 措施：重新做好保温措施	施熄龙	2017. 04. 24
13	2#屋面组件安装	问题：组件反向安装 措施：重新安装	施熄龙	2017. 03. 04
14	2#屋面组件安装	问题：组件极性接反 措施：要求重新汇线	施熄龙	2017. 03. 05
15	1#屋面组件安装	问题：支架、组件安装倾斜度偏大 措施：调整支架、组件安装角度	施熄龙	2017. 03. 06