

平行检验记录台帐

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

序号	平行检验部位	发现问题及处理措施	检验人	日期
1	电缆桥架	经涂层测厚仪测量，镀锌层符合图纸设计要求，外观良好，内部无毛刺、无锐边等现象；	李东洲	2019.11.01
2	站内电缆沟土方开挖	经测量，电缆沟个别位置深度未达到图纸设计要求，已要求加深处理	李东洲	2019.11.18
3	4#5#并网柜基础定位放线	符合图纸设计要求	李东洲	2019.11.23
4	接地扁钢焊接	符合图纸设计要求	李东洲	2019.11.23
5	4#5#并网柜基础钢筋加工	符合图纸设计要求	李东洲	2019.11.24
6	4#5#并网柜基础模板安装	符合图纸设计要求	李东洲	2019.11.26
7	4#5#并网柜基础混凝土外观检查	符合图纸设计要求	李东洲	2019.11.30
8	4#5#并网柜基础模板拆除	符合要求	李东洲	2019.11.30
9	5#屋面光伏组件安装	相邻组件边缘高度差大于标准，已要求整改	李东洲	2019.12.03
10	汇流箱安装	符合图纸设计要求	李东洲	2019.12.04