


组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	浙江向日葵光能科技股份有限公司								
到货时间	2019 年 11 月 24 日		验收时间	2019 年 11 月 24 日								
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据							备注		
组件	型号	330W 多晶 (918 片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求									
	组件 EL 测试	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/	/		/
			/	/	/	/	/	/	/	/		/
	I-V 曲线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏									
	外观质量缺陷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/			/	/	/	/	/	/	/	/		
外包装	包装是否完好	外包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏									
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符										
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。										
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:										
建设单位(签章)		监理单位(签章)			施工单位(签章)							
材料员:		监理工程师: 孙金友			材料员: 郭卫民							
					质检员: 李之勇							

组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	浙江向日葵光能科技股份有限公司	
到货时间	2019 年 11 月 25 日		验收时间	2019 年 11 月 25 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	330W 多晶 (918 片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	I-V 曲线	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	/	/	/	/
			/	/	/
/			/	/	
外包装	包装是否完好	外包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员:		监理工程师: 孙金龙		材料员: 郭卫民	
				质检员: 李之智	



组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	浙江向日葵光能科技股份有限公司	
到货时间	2019 年 11 月 27 日		验收时间	2019 年 11 月 27 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	330W 多晶 (6372 片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	I-V 曲线	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	/	/	/	/
			/	/	/
/			/	/	
外包装	包装是否完好	外包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员: 		监理工程师: 		材料员: 	
				质检员: 	