

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-HYYQEQ-KXJC-20221126

工程名称	宁波杭州湾新区沪甬合作示范区(二期)建设项目 3.9MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022.11.26	
产品来源	招投标		合同号	/	
产品名称	镀锌支架、立柱等		合同数量	1.6MWp	
型号规格	前立柱、后立柱、斜梁、横梁、三角件等		到货数量	1.6MWp	
制造厂商	迈贝特(厦门)新能源有限公司		总箱(件)数	32 件	
厂商国别	中国		到货时间	2022.11.21-11.26	
唛头号	/		存放地点	材料堆放处	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	有少量檩条端头无镀锌, 个别处镀锌层有擦伤, 要求进行补漆处理。			
外观检查	擦伤				
铭牌核对	对应				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴迪	24.11.2022	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 材料外包装无破损、挤压、形变, 抽查看有少量镀锌层有擦伤, 要求及时进行补漆处理。同时该批次材料进场使用。					
处理意见: 无。					
开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2022.11.26					
参加开箱单位及人员签字:					
常州正衡监理: 戚平					
浙江慈农电力: 吴迪					

注: 1. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。