

## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-003

|                                                                                                                                                |                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及气候：2016 年 9 月 27 日                                                                                                                          | 晴                                                                                                | 施工地点：开关站/综合楼   |
| 旁站监理的部位和工序：开关站顶板浇筑；综合楼一层顶板柱、梁砼浇筑                                                                                                               |                                                                                                  |                |
| 旁站监理开始时间：7:30                                                                                                                                  |                                                                                                  | 旁站监理结束时间：10:05 |
| <p>施工情况：1、混凝土强度 C30，商品混凝土；2、插入振动棒震捣密实，表面压平抹光；施工过程符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象。</p>                                                                 |                                                                                                  |                |
| <p>监理情况：1、7:30—10:05 对开关站顶板浇筑；综合楼一层顶板柱、梁砼浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模板的高差；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；4、集配料符合设计要求，运送连续；5、监理人员现场见证取样，制作试块两组；6、混凝土浇筑过程符合规范要求；7、养护及时；</p> |                                                                                                  |                |
|                                                             |                                                                                                  |                |
| 发现问题：部分垫块缺失                                                                                                                                    |                                                                                                  |                |
| 处理意见：要求施工单位立即整改                                                                                                                                |                                                                                                  |                |
| 备注（包括处理结果）：已整改完毕，符合要求。                                                                                                                         |                                                                                                  |                |
| <p>承包单位（章）：中国葛洲坝集团电力有限责任公司<br/>大城县 15MW 光伏发电项目部</p> <p>质 检 员：孔庆金</p> <p>日 期：2016 年 9 月 27 日</p>                                                | <p>项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司<br/>大城县 15MW 光伏发电项目部</p> <p>旁站监理人员：宋群</p> <p>日 期：2016 年 9 月 27 日</p> |                |

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片