

旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-006

施工部位：开关站综合用房基础		计划浇筑量 (m³): 164.88	
砼（防水砼）强度等级：C30		设计坍落度：120mm	
现场施工负责人：潘志生		现场技术负责人：刘原	
施工班组：刘佰茂		气候：晴 3~17℃	
旁站开始时间：9:30		旁站结束时间：16:00	
旁 站 监 控 内 容	下 达 旁 站 任 务 张方荣 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。 总监理工程师：薛生财 2016 年 10 月 17 日		
	浇筑方案	☐ 有√（无）	☐ 已√（未）经过批准
	劳动力组织	☐ （不）合理√	☐ 现场有√（无）组织指挥者
	机械配备	☐ （不）符合√要求	☐ 运转（不）正常√
	混 凝 土 工 程	☐ 自拌砼有√（无）质保书	☒ 砼有√（无）临时配合比
		☐ 水泥有√（无）质保书	☒ 水泥有√（无）复试报告
		☐ 砂、石有√（无）试验报告	☒ 有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告
		☒ 砼强度等级（不）符合√设计要求	☒ 材料计量（不）准确√
		☐ 坍落度（不）符合√设计要求	☒ 保护层厚度（不）正确√
		☒ 构件尺寸（不）符合√设计要求	☐ 标高误差（不）在√允许范围内
		☐ 后浇带位置（不）符合√设计要求	☐ 施工缝位置（不）符合√方案要求
		☒ 砼浇筑前（未√）超过初凝时间	☒ 现浇结构外观无√（有）严重缺陷
		☒ 试块（未）按√规定制作	☐ 振捣（不）适宜√
		☐ 抹面时间掌握（不）适当√	☐ 砼表面平整度（不）符合√规范要求
	☐ 有（无）覆盖√（不）浇水养护	☐ 用养护液养护	
☒ 防水砼的抗渗压力（不）符合设计要求			
☒ 防水砼变形缝等细部构造无（有）渗漏			
发现问题：钢筋保护层厚度不能满足设计要求，要求整改。			
处理问题：以上问题已经整改。			
备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。			
施工单位：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 项目经理部：张方荣 质检员（签字）：张方荣 2016 年 10 月 17 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：张方荣 旁站监理人员（签字）：张方荣 2016 年 10 月 17 日	

注：☆为强制性条文 ☆为关键项目

常州正衡电力工程监理有限公司