

旁站监理记录表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目		编号: LHJH-CZZH-008	
施工部位: 开关站综合用房基础		计划浇筑量 (m³): 35.15	
砼 (防水砼) 强度等级: C30		设计塌落度: 120mm	
现场施工负责人: 潘志生		现场技术负责人: 刘原	
施工班组: 刘佰茂		气候: 晴 0~11℃	
旁站开始时间: 9:30		旁站结束时间: 16: 00	
下 达 旁 站 任 务	张方荣 监理工程师, 请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案, 对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作, 在施工单位严重违反施工验收规范, 将造成质量或安全事故的情况下, 授权你可先发布暂缓施工令, 并立即通知总监理工程师到场处理。		
	总监理工程师: 薛生财		
	2016 年 10 月 22 日		
	浇筑方案	☐ 有 ☒ (无)	☐ 已 ☒ (未) 经过批准
	劳动力组织	☐ (不) 合理 ☒	☐ 现场有 ☒ (无) 组织指挥者
	机械配备	☐ (不) 符合 ☒ 要求	☐ 运转 (不) 正常 ☒
	混 凝 土 工 程	☐ 自拌砼有 ☒ (无) 质保书	☆砼有 ☒ (无) 临时配合比
		☐ 水泥有 ☒ (无) 质保书	☆水泥有 ☒ (无) 复试报告
		☐ 砂、石有 ☒ (无) 试验报告	△有 ☒ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告
		☆砼强度等级 (不) 符合 ☒ 设计要求	△材料计量 (不) 准确 ☒
		☐ 塌落度 (不) 符合 ☒ 设计要求	△保护层厚度 (不) 正确 ☒
		☆构件尺寸 (不) 符合 ☒ 设计要求	☐ 标高误差 (不) 在 ☒ 允许范围内
		☐ 后浇带位置 (不) 符合 ☒ 设计要求	☐ 施工缝位置 (不) 符合 ☒ 方案要求
		△砼浇筑前 (未 ☒) 超过初凝时间	☆现浇结构外观无 ☒ (有) 严重缺陷
		△试块 (未) 按 ☒ 规定制作	☐ 振捣 (不) 适宜 ☒
☐ 抹面时间掌握 (不) 适当 ☒		☐ 砼表面平整度 (不) 符合 ☒ 规范要求	
☐ 有 (无) 覆盖 ☒ (不) 浇水养护	☐ 用养护液养护		
☆防水砼的抗渗压力 (不) 符合设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无 (有) 渗漏			
发现问题: 要注意电气接地、等电位、管线的预留, 要求整改。			
处理问题: 以上问题有的已经整改, 但等电位未施工, 后期注意施工。			
备注: 钢筋绑扎已经验收, 由于冬季施工, 已经上报冬季混凝土施工方案, 按方案进行混凝土保温养护, 保证混凝土工程质量。			
承包单位: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 项目经理部: 潘志生 质检员 (签字): 高海峰 2016 年 10 月 22 日		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部: 旁站监理人员 (签字): 张方荣 2016 年 10 月 22 日	

注: ☆为强制性条文 △为主控项目 常州正衡电力工程监理有限公司