

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 001

日期及气候: 2016 年 11 月 06 天气: 晴 温度 28~17℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 外线 2#塔基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 6: 00		旁站监理结束时间: 16: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u> </u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ , 商砼 ☐ ; 混凝土标号: <u>C20</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>17.50m3</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u> </u> 组; 试块编号: <u>2#塔</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☒ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☒ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☒ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u> </u>			
发现问题: <u> </u>			
处理意见: <u> </u>			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>华中建设开发集团有限公司</u> 质 检 员: <u> </u> 日 期: <u>2016 年 11 月 06 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u> </u> 日 期: <u>2016 年 11 月 06 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

√





旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 002

日期及气候: 2016 年 11 月 07 天气: 多云 温度 27~10℃ 工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 外线 3# 塔基础浇筑砼

旁站监理开始时间: 6: 00

旁站监理结束时间: 16: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:


1. 模板安装情况: 合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
2. 钢筋绑扎情况: 合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
3. 混凝土搅拌方式: 自拌 ☒, 商砼 ☐; 混凝土标号: C20; 混凝土类型: 普通砼;
4. 混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
5. 混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
6. 混凝土浇筑量: 8.440m³. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 组; 试块编号: 3#塔
7. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
8. 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
9. 是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.
10. 施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐.
11. 混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒; 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐.
12. 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
13. 施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
14. 是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒.
15. 其他:

发现问题: 处理意见:

备 注: 附工程照片

施工项目部: 华中建设开发集团有限公司质 检 员: 日 期: 2016 年 11 月 07 日监理项目部: 常州正衡监理旁站监理人员: 日 期: 2016 年 11 月 07 日注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。









旁站监理记录表

编号: 006


工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2016 年 11 月 11 天气: 多云 温度 18~14℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 外线 11#塔基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 6: 00		旁站监理结束时间: 16: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; <u> </u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒, 商砼 ☐; 混凝土标号: <u>C20</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>7.44m³</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>11#塔</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☒, 否 ☐. 15、其他: <u> </u>			
发现问题: <u> </u>			
处理意见: <u> </u>			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>华中建设开发集团有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u> </u>		旁站监理人员: <u> </u>	
日 期: <u>2016 年 11 月 11 日</u>		日 期: <u>2016 年 11 月 11 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

✓







旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 008

日期及气候: 2016 年 11 月 13 天气: 多云 温度 26~15℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 外线 13#塔基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 6: 00		旁站监理结束时间: 16: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u> </u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ , 商砼 ☐ ; 混凝土标号: <u>C20</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ;			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑方量: <u>11.4m³</u> . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>13#塔</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ .			
15、其他: <u> </u>			
发现问题: <u> </u>			
处理意见: <u> </u>			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>华中建设开发集团有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u> </u>		旁站监理人员: <u> </u>	
日 期: <u>2016 年 11 月 13 日</u>		日 期: <u>2016 年 11 月 13 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

√





旁站监理记录表

编号: 009

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2016 年 11 月 14 天气: 多云小雨 温度
25~16℃

工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 外线 7#塔基础浇筑砼

旁站监理开始时间: 6: 00

旁站监理结束时间: 12: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确:
是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒, 商砼 ☐; 混凝土标号: C20; 混凝土类型: 普通砼;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
- 6、混凝土浇筑量: 8.44m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 7#塔
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
- 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒.
- 15、其他:


发现问题: 处理意见:

备 注: 附工程照片

施工项目部: 华中建设开发集团有限公司质 检 员: 日 期: 2016 年 11 月 14 日监理项目部: 常州正衡监理旁站监理人员: 李海日 期: 2016 年 11 月 14 日注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

✓





旁站监理记录表

编号: 010

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2016 年 11 月 14 天气: 多云小雨 温度: 25~16℃

工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 外线 8#塔基础浇筑砼

旁站监理开始时间: 13: 00

旁站监理结束时间: 18: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒, 商砼 ☐; 混凝土标号: C20; 混凝土类型: 普通砼;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
- 6、混凝土浇筑方量: 6.66m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 8#塔
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
- 14、是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒.
- 15、其他: 合格

发现问题: 合格处理意见: 合格

备注: 附工程照片

施工项目部: 华中建设开发集团有限公司质检员: 日期: 2016 年 11 月 14 日监理项目部: 常州正衡监理旁站监理人员: 李永红日期: 2016 年 11 月 14 日注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

✓





旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 011

日期及气候: 2016 年 11 月 15 天气: 多云 阴 温度 21~18℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 外线 10#塔基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 6: 00		旁站监理结束时间: 17: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u> </u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ , 商砼 ☐ ; 混凝土标号: <u>C20</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑量: <u>14.52m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>10#塔</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u> </u>			
发现问题: <u> </u>			
处理意见: <u> </u>			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>华中建设开发集团有限公司</u> 质 检 员: <u> </u> 日 期: <u>2016 年 11 月 15 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u> </u> 日 期: <u>2016 年 11 月 15 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。

✓





旁站监理记录表

编号: 012

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2016 年 11 月 16 天气: 多云 晴 温度
28~18℃

工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 外线 6#塔基础浇筑砼

旁站监理开始时间: 6: 00

旁站监理结束时间: 17: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 模板安装情况: 合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
2. 钢筋绑扎情况: 合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确:
是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
3. 混凝土搅拌方式: 自拌 ☒, 商砼 ☐; 混凝土标号: C20; 混凝土类型: 普通砼;
4. 混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
5. 混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
6. 混凝土浇筑量: 12.98m³. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 6#塔
7. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
8. 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
9. 是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☒.
10. 施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒.
11. 混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☒, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐.
12. 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
13. 施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
14. 是否夜间施工: 是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒.
15. 其他: /

发现问题: /处理意见: /

备 注: 附工程照片

施工项目部: 华中建设开发集团有限公司质 检 员: 日 期: 2016 年 11 月 16 日监理项目部: 常州正衡监理旁站监理人员: 李海日 期: 2016 年 11 月 16 日注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。

✓





旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 013

日期及气候: 2016 年 11 月 17 天气: 晴 温度 28~18℃ 工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村

旁站监理的部位或工序: 外线 5#塔基础浇筑砼

旁站监理开始时间: 6: 00

旁站监理结束时间: 12: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确:
是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒, 商砼 ☐; 混凝土标号: C20; 混凝土类型: 普通砼;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
- 6、混凝土浇筑量: 5.5m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 5#塔
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☒.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☒, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒, 否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
- 14、是否夜间施工是 ☐, 否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☒.
- 15、其他: /

发现问题: /处理意见: /

备 注: 附工程照片

施工项目部: 华中建设开发集团有限公司质 检 员: 日 期: 2016 年 11 月 17 日监理项目部: 常州正衡监理旁站监理人员: 日 期: 2016 年 11 月 17 日注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。





旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

编号: 015

日期及气候: 2016 年 11 月 18 天气: 晴 温度 29~18℃		工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村	
旁站监理的部位或工序: 外线 16#塔基础浇筑砼			
旁站监理开始时间: 6: 00		旁站监理结束时间: 17: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ , 商砼 ☐ ; 混凝土标号: <u>C20</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ;			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑方量: <u>13.5m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>16#塔</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ;			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ .			
15、其他: <u> / </u>			
发现问题: <u> / </u>			
处理意见: <u> / </u>			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>华中建设开发集团有限公司</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u> </u>		旁站监理人员: <u> </u>	
日 期: <u>2016 年 11 月 18 日</u>		日 期: <u>2016 年 11 月 18 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。





旁站监理记录表

编号: 017

工程名称: 品科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏电站项目

日期及气候: 2016 年 11 月 21 天气: 小雨 阴 温度: 21~17℃	工程地点: 湖南省嘉禾县坦坪镇罗村
旁站监理的部位或工序: 外线 17#塔基础浇筑砼	
旁站监理开始时间: 6: 00	旁站监理结束时间: 17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; <u>合格</u> 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ , 商砼 ☐ ; 混凝土标号: <u>C20</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑量: <u>21m³</u> 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>17#塔</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☒ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☒ ; 15、其他: <u>合格</u>	
发现问题: <u>合格</u>	
处理意见: <u>合格</u>	
备 注: 附工程照片	
施工项目部: <u>华中建设开发集团有限公司</u> 质 检 员: _____ 日 期: <u>2016 年 11 月 21 日</u>	监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李丹</u> 日 期: <u>2016 年 11 月 21 日</u>

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

√



