

旁站监理记录表

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目
 编号：

日期及气候： 2017年04月15日 晴	工程地点： 光伏区 3#子阵设备基础
旁站监理的部位或工序： 3#子阵设备基础	
旁站监理开始时间： 9:25	旁站监理结束时间： 11:30
施工情况： 施工人员8名，安全员、技术员均在场，下料时用溜槽溜至基槽内，振捣全面适度，找平标准全面平整，施工工序合理，操作规范，进展顺利完成情况良好。	
监理情况： 对进场的材料进行全部检查和核实，进场材料与报验送检材料一至，质量合格，检测砼坍落度两次，均达到规范要求。对混凝土浇筑过程进行全程旁站监理，对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正，确保施工质量和安全。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
承包单位：  质 检 员： <u>林晨</u> 日 期： 2017年4月15日	项目监理机构：  旁站监理人员： <u>朱子良</u> 日 期： 2017年4月15日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。