

## 旁站记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD-015

|          |                                                                                          |        |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 关键部位(工序) | 南京、溧水、高淳、宜兴、金坛、句容、溧阳、高要、肇庆、梧州、玉林、贵港、钦州、防城港、百色、河池、柳州、来宾、崇左、梧州、玉林、贵港、钦州、防城港、百色、河池、柳州、来宾、崇左 | 施工单位   | 苏州爱康能源工程技术有限公司   |
| 旁站开始时间   | 2017年6月25日7时02分                                                                          | 旁站结束时间 | 2017年6月25日18时59分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、模板安装情况: 完好

模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .

2、钢筋绑扎情况: 符合图纸设计验收规范要求

预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☐ , 否 ☒ ;

有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.

混凝土搅拌方式: 自拌□, 商砼□; 混凝土标号: C25; 混凝土类型: 普通砼;

4、混凝土输送方式：混凝土输送泵☐，混凝土泵车☐，料斗☒，溜槽☐，混凝土布料机☐；

5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☐，平板振捣器☐，外部振捣器☐；振捣情况：\_\_\_\_\_

6、混凝土浇筑方量: 49m<sup>3</sup>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否☒；

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☒，否☐；

9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是☒，否□。

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确； 是□， 否□。

11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有☐，无☒，是否修复：是☐，否☐；

有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有□，无☒；若发生是否采取有效措施整治：是□，否□。

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☒，否☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是☒，否☐。

14、是否夜间施工是□，否☒；照明是否充足：是□，否☐；

15、其他: \_\_\_\_\_

#### 发现的问题及处理情况:

1、是否存在问题：是□，否□，问题是：\_\_\_\_\_

2、监理行为: 口头要求立即整改 ☐; 书面通知要求立即整改 ☐; 其他 ☐。

3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。

4、其他: \_\_\_\_\_

旁站监理人员(签字): 郭光禄

8

期: 2011年6月25日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。