

旁站记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFDD-01

关键部位（工序）		混凝土浇筑	施工单位	南通市中南建工设备安装工程有限公司
旁站开始时间		2016年12月4日14时10分	旁站结束时间	2016年12月4日14时50分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、模板安装情况: 良好

模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.

2、钢筋绑扎情况: 良好

预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐;

有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.

混凝土搅拌方式: 自拌□, 商砼☑; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;

4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐, 混凝土泵车☐, 料斗☐, 溜槽☒, 混凝土布料机☐;

5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: _____

6、混凝土浇筑方量: 8m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐:

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否☑；

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是 ☒，否 ☐；

9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否☑；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按

施工方案落实: 是 ☒, 否 ☐.

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是□， 否□。

11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有 ☐，无 ☒，是否修复：是 ☐，否 ☒；

有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☒, 无 ☐; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒,

杏口。

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是 ☒，否 ☐；安全员、质检员、试验员、工长

是否到位：是 ☒，否 ☐。

14、是否夜间施工是□，否☑；照明是否充足：是□，否□；

15、其他：

发现的问题及处理情况:

1、是否存在问题：是□，否☒，问题是：

2、监理行为: 口头要求立即整改 ☐; 书面通知要求立即整改 ☐; 其他 ☐.

、整改情况：已立即整改□；未整改□。

其他:

旁站监理人员(签字):

期