

旁站记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD-01

关键部位(工序)	19#汽轮机基础混凝土浇筑	施工单位	南通市中南建工设备安装工程有限公司
旁站开始时间	2016年12月8日4时30分	旁站结束时间	2016年12月9日15时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>见附页</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>见附页</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通</u> .			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☒ , 混凝土布料机 ☐ .			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: _____.			
6、混凝土浇筑方量: <u>8m³</u> . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ .			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☒ , 无 ☐ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☐ .			
15、其他: _____.			
发现的问题及处理情况:			
1、是否存在问题: 是 ☒ , 否 ☐ , 问题是: <u>预埋件不到位, 出现高低差。</u>			
2、监理行为: 口头要求立即整改 ☒ ; 书面通知要求立即整改 ☐ ; 其他 ☐ .			
3、整改情况: 已立即整改 ☒ ; 未整改 ☐ .			
4、其他: _____.			
		旁站监理单位(盖章):	(章)
		旁站监理单位(签字):	(签字)
		日期:	2016年12月9日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。