

旁站记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:GFFD-01

关键部位（工序）	5#升压站基础混凝土浇筑	施工单位	南通市中南建工设备安装工程有限公司
旁站开始时间	2016年11月24日10时50分	旁站结束时间	2016年11月24日11时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、模板安装情况：见88

模板支架是否牢固：是☐，否☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是☐，否☐。

2、钢筋绑扎情况：见88

预埋件的数量及安装位置是否正确：是☒，否☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是☒，否☐；

有无钢筋紧贴模板情况：有☐，无☒。

混凝土搅拌方式：自拌☐，商砼☒；混凝土标号：C30；混凝土类型：普通；

4、混凝土输送方式：混凝土输送泵☐，混凝土泵车☐，料斗☐，溜槽☒，混凝土布料机☐；

5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☒，平板振捣器☐，外部振捣器☐；振捣情况：

6、混凝土浇筑量：2m³。是否见证抽取混凝土试块：是☒，否☐；

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是☐，否☒；

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☒，否☐；

9、是否属于大体积混凝土浇筑：是☐，否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是☒，否☐。

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是☐，否☐。

11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有☐，无☒，是否修复：是☐，否☐；

有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有☒，无☐；若发生是否采取有效措施整治：是☒，否☐。

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☒，否☐。

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☒，否☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是☒，否☐。

14、是否夜间施工是☐，否☒；照明是否充足：是☐，否☐；

15、其他：

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是☒，否☐，问题是：模板接缝不严密

2、监理行为：☒口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。

3、整改情况：已立即整改☒；未整改☐。

4、其他：

旁站监理人员（签字）

日

期：



注：本表一式一份，项目监理机构留存。