

旁站监理记录表

（混凝土浇筑工序专用）

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站

编号：20180124-008

日期及气候：2018 年 01 月 24 日 天气：阴 温度：— 1-5℃	工程地点：光伏区 8 区
旁站监理的部位或工序：8 区 40、41#箱变基础浇筑砼基础	
旁站监理开始时间：10. 10 分	旁站监理结束时间：14. 30 分
关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况：良好，模板支架是否牢固：是 ☒ 、否 ☐ ；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是 ☐ 、否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况：良好，预埋件的数量及安装位置是否正确：是 ☒ 、否 ☐ ；钢筋保护层垫块是否符合要求：是 ☒ 、否 ☐ ；有无钢筋紧贴模板情况：有 ☐ ，无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式：自拌 ☐ 、商砼 ☒ ；混凝土标号：C30；混凝土类型：普通； 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵 ☐ 、混凝土泵车 ☐ 、料斗 ☒ 、溜槽 ☐ 、混凝土布料机 ☐ ； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器 ☒ ，平板振捣器 ☐ ，外部振捣器 ☐ ；振捣情况：良好。 6、混凝土浇筑量：16 m ³ 。是否见证抽取混凝土试块：是 ☒ 、否 ☐ ； 混凝土试块标号 1 组；同条件养护 1 组；试块编号：2018.01.24-08。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是 ☐ 、否 ☒ ； 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是 ☒ 、否 ☐ ； 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是 ☐ 、否 ☒ ；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是 ☒ 、否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是 ☐ 、否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有 ☐ 、无 ☒ ，是否修复：是 ☐ 、否 ☐ ；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有 ☐ 、无 ☒ ；若发生是否采取有效措施整治：是 ☒ 、否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是 ☒ 、否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是 ☒ 、否 ☐ ；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是 ☒ 、否 ☐ 。 14、是否夜间施工是 ☐ 、否 ☒ ；照明是否充足：是 ☐ 、否 ☐ ； 15、其他：	
发现问题：无	
处理意见：	
备注： 监理旁站人员：黄仓 李保霞	

施工项目部:



质检员(签字): 钱云炳

日期: 2018 年 1 月 24 日

项目监理单位: 常州正衡

旁站监理人员(签字): 李仓友 李保良

日期: 2018 年 01 月 24 日



注: 本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份