

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站

编号: 20180101-003

日期及气候: 2018 年 01 月 10 日 天气: 晴 温度: -2-6℃	工程地点: 光伏区 7 区
旁站监理的部位或工序: 7 区 31、32#箱变基础浇筑砼基础	
旁站监理开始时间: 09: 10 分	旁站监理结束时间: 上午 11: 30 分
关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>良好</u>, 模板支架是否牢固: 是☒、否☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是☐、否☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>良好</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是☒、否☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是☒、否☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有☐、无☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌☐、商砼☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐、混凝土泵车☐、料斗☒、溜槽☐、混凝土布料机☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器☒、平板振捣器☐、外部振捣器☐; 振捣情况: <u>正常</u>。 6、混凝土浇筑量: <u>16</u> m³。是否见证抽取混凝土试块: 是☒、否☐; 混凝土试块标养 <u>2</u> 组; 同条件养护 <u>2</u> 组; 试块编号: <u>2018-01-10-3</u>。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是☐、否☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒、否☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是☐、否☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是☒、否☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是☐、否☒. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有☐、无☒; 是否修复: 是☐、否☒; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有☐、无☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是☒、否☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是☒、否☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是☒、否☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是☒、否☐. 14、是否夜间施工: 是☐、否☒; 照明是否充足: 是☐、否☒. 15、其他: _____	
发现问题: <u>无</u>	
处理意见:	
备注:	

施 工 项 目 部： —





质 检 员（签 字）： _____


日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

项 目 监 理 机 构： 常州正衡

旁 站 监 理 人 员（签 字）： 李 兵

日 期： 2018 年 01 月 10 日





注：本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份