

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站

编号: 20180112-004

日期及气候: 2018 年 01 月 12 日 天气: 晴 温度: -7-3℃

工程地点: 光伏区 7 区

旁站监理的部位或工序: 7 区 33、34#箱变基础浇筑砼基础

旁站监理开始时间: 13. 40 分

旁站监理结束时间: 16. 50 分

关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 良好, 模板支架是否牢固: 是□、否□; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是□、否□ ☒
- 2、钢筋绑扎情况: 良好, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是☒、否□; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是☒、否□; 有无钢筋紧贴模板情况: 有□、无☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌□、商砼☒; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵□、混凝土泵车□、料斗☒、溜槽□、混凝土布料机□;
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器☒、平板振捣器□、外部振捣器□; 振捣情况: 良好。
- 6、混凝土浇筑量: 16 m3。是否见证抽取混凝土试块: 是☒、否□;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 2018.01.12-004。
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是□、否☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒、否□;
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是□、否☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是☒、否□。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是□、否□。
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有□、无☒; 是否修复: 是□、否□; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有□、无☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是☒、否□。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是☒、否□。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是☒、否□; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是☒、否□。
- 14、是否夜间施工: 是□、否☒; 照明是否充足: 是□、否□;
- 15、其他: _____

发现问题:

处理意见:

备注:

旁站监理: 方金全, 李保君

施工项目部: 质检员(签字): <u>钱云炳</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>12</u> 日	项目监理机构: <u>常州正衡</u> 旁站监理人员(签字): <u>朱金生, 李保君</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>01</u> 月 <u>12</u> 日
---	---


常州市润鑫水泥有限公司

日期: 2018-01-12 商品混凝土发货单 00029876

施工单位	混凝土标号	泵车型号	设计坍落度	配比单号
江苏润鑫水泥有限公司	C30	三一重工	100±30	001
运输车	车次	单车方量	累计方量	发车时间
868	2	8	m³ 16.00	08:00
司机	收货人	收货人电话	收货人地址	收货人姓名
王德胜	王德胜	13915001111	常州市武进区	王德胜

OPPO R9s 中国·常州

注:



本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份