

# 旁站记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD- 01

|          |                 |        |                    |
|----------|-----------------|--------|--------------------|
| 关键部位（工序） | 综合楼 基础 混凝土浇筑    | 施工单位   | 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 |
| 旁站开始时间   | 2017年3月29日 9时 分 | 旁站结束时间 | 2017年3月29日 10时 分   |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 模板安装情况：良好，模板支架是否牢固：是 ☒，否 ☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是 ☐，否 ☒。
- 钢筋绑扎情况：，预埋件的數量及安装位置是否正确：是 ☐，否 ☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是 ☐，否 ☐；有无钢筋紧贴模板情况：有 ☐，无 ☐。
- 混凝土搅拌方式：自拌 ☐，商砼 ☒；混凝土标号：C15；混凝土类型：普通；
- 混凝土输送方式：混凝土输送泵 ☒，混凝土泵车 ☐，料斗 ☐，溜槽 ☐，混凝土布料机 ☐；
- 混凝土振捣方式：插入式振捣器 ☐，平板振捣器 ☒，外部振捣器 ☐；振捣情况：良好
- 混凝土浇筑方量：12 方。是否见证抽取混凝土试块：是 ☒，否 ☐；
- 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是 ☐，否 ☒；
- 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是 ☒，否 ☐；
- 是否属于大体积混凝土浇筑：是 ☐，否 ☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是 ☒，否 ☐。
- 施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是 ☐，否 ☐。
- 混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有 ☐，无 ☐，是否修复：是 ☐，否 ☐；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有 ☐，无 ☐；若发生是否采取有效措施整治：是 ☐，否 ☐。
- 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是 ☒，否 ☐。
- 施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是 ☒，否 ☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是 ☒，否 ☐。
- 是否夜间施工：是 ☐，否 ☒；照明是否充足：是 ☐，否 ☒；
- 其他：

发现的问题及处理情况：

- 是否存在问题：是 ☒，否 ☐，问题是：局部找平不到位
- 监理行为：口头要求立即整改 ☒；书面通知要求立即整改 ☐；其他 ☐。
- 整改情况：已立即整改 ☒；未整改 ☐。
- 其他：

旁站监理人员（签字）：

日

期：



注：本表一式一份，项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建