

旁站记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-029

关键部位(工序)	5#箱变基础混凝土浇筑	施工单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司
旁站开始时间	2017年5月13日13时30分	旁站结束时间	2017年5月13日16时02分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: 良好			
模板支架是否牢固: 是□, 否□; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是□, 否□。			
2、钢筋绑扎情况: 良好			
预埋件的数量及安装位置是否正确: 是□, 否□; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是□, 否□; 有无钢筋紧贴模板情况: 有□, 无□。			
混凝土搅拌方式: 自拌□, 商砼□; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵□, 混凝土泵车□, 料斗□, 溜槽□, 混凝土布料机□;			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器□, 平板振捣器□, 外部振捣器□; 振捣情况: 良好			
6、混凝土浇筑方量: 14m³。是否见证抽取混凝土试块: 是□, 否□;			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是□, 否□;			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是□, 否□;			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是□, 否□; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是□, 否□。			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是□, 否□。			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有□, 无□, 是否修复: 是□, 否□; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有□, 无□; 若发生是否采取有效措施整治: 是□, 否□。			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是□, 否□。			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是□, 否□; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是□, 否□。			
14、是否夜间施工: 是□, 否□; 照明是否充足: 是□, 否□;			
15、其他:			
发现的问题及处理情况:			
1、是否存在问题: 是□, 否□, 问题是:			
2、监理行为: 口头要求立即整改□; 书面通知要求立即整改□; 其他□。			
3、整改情况: 已立即整改□; 未整改□。			
4、其他:			
旁站监理人员(签字): [Signature]			
日期: 2017年5月13日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。