

旁站记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-040

关键部位（工序）	22#箱变基础混凝土浇筑	施工单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司
旁站开始时间	2017年5月14日 14时00分	旁站结束时间	2017年5月14日 16时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、模板安装情况: 良好

模板支架是否牢固：是 ☒，否 ☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是 ☐，否 ☒。

2、钢筋绑扎情况: 良好

预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐;
有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.

混凝土搅拌方式：自拌☐，商砼☒；混凝土标号：C30；混凝土类型：普通；

4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐, 混凝土泵车☐, 料斗☐, 溜槽☐, 混凝土布料机☐;

5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: 良好

6、混凝土浇筑方量: 14m³。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐;

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否☒；

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐;

9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是□，否□。

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确； 是□， 否□。

11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有☐，无☒，是否修复：是☐，否☐；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有☐，无☒；若发生是否采取有效措施整治：是☐，否☐。

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☐，否☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是☒，否☐。

14、是否夜间施工是□，否☒；照明是否充足：是□，否☐；

15、其他：

发现的问题及处理情况:

1、是否存在问题：是□，否☒，问题是：

2、监理行为：口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。

3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。

4、其他:

旁站监理人员(签字):

日

期: 2017 年 5 月 14 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。