

# 旁站记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号: GFFD-041

|          |                          |        |                           |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------|
| 关键部位（工序） | 3#箱变基础混凝土浇筑              | 施工单位   | 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司        |
| 旁站开始时间   | 2017 年 5 月 15 日 8 时 00 分 | 旁站结束时间 | 2017 年 5 月 15 日 10 时 30 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、模板安装情况：

良好

模板支架是否牢固：是 ☒，否 ☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是 ☐，否 ☒。

2、钢筋绑扎情况：

良好

预埋件的数量及安装位置是否正确：是 ☒，否 ☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是 ☒，否 ☐；有无钢筋紧贴模板情况：有 ☐，无 ☒。

混凝土搅拌方式：自拌 ☐，商砼 ☒；混凝土标号：C30；混凝土类型：普通；

4、混凝土输送方式：混凝土输送泵 ☐，混凝土泵车 ☐，料斗 ☒，溜槽 ☐，混凝土布料机 ☐；

5、混凝土振捣方式：插入式振捣器 ☒，平板振捣器 ☐，外部振捣器 ☐；振捣情况：良好

6、混凝土浇筑量：14m³。是否见证抽取混凝土试块：是 ☒，否 ☐；

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是 ☐，否 ☒；

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是 ☒，否 ☐；

9、是否属于大体积混凝土浇筑：是 ☐，否 ☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是 ☐，否 ☐。

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是 ☐，否 ☐。

11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有 ☐，无 ☒，是否修复：是 ☐，否 ☐；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有 ☐，无 ☒；若发生是否采取有效措施整治：是 ☐，否 ☐。

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是 ☒，否 ☐。

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是 ☒，否 ☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是 ☒，否 ☐。

14、是否夜间施工：是 ☐，否 ☒；照明是否充足：是 ☐，否 ☐；

15、其他：

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是 ☒，否 ☐，问题是：个别部位钢筋绑扎不到位

2、监理行为：口头要求立即整改 ☒；书面通知要求立即整改 ☐；其他 ☐。

3、整改情况：已立即整改 ☒；未整改 ☐。

4、其他：

旁站监理人员（签字）：

日

期：2017 年 5 月 15 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。