

旁站记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号: GFFD-043

关键部位（工序）	10#箱变基础混凝土浇筑	施工单位	湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司
旁站开始时间	2017 年 5 月 18 日 15 时 30 分	旁站结束时间	2017 年 5 月 18 日 17 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 模板安装情况: 良好
模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .
- 钢筋绑扎情况: 良好
预埋件的數量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☐ , 否 ☒ ;
有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .
- 混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: C30 ; 混凝土类型: 普通 ;
- 混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☒ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ ;
- 混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: 良好
- 混凝土浇筑方量: 14m³ . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;
- 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ ;
- 混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☐ , 否 ☐ ;
- 是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .
- 施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ .
- 混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ;
有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ .
- 混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .
- 施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☐ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .
- 是否夜间施工: 是 ☐ , 否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☐ ;
- 其他: _____

发现的问题及处理情况:

- 是否存在问题: 是 ☐ , 否 ☒ , 问题是: _____
- 监理行为: 口头要求立即整改 ☐ ; 书面通知要求立即整改 ☐ ; 其他 ☐ .
- 整改情况: 已立即整改 ☐ ; 未整改 ☐ .
- 其他: _____

旁站监理人员（签字）: _____
日 期: 2017 年 5 月 18 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。