

旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号:FK-FT-PZ-08-002

关键部位(工序)	(王伙村) 10KV 电缆头终端制作	施工单位	河南光坤能源科技工程有限公司
旁站开始时间	2017年07月16日10时 分	旁站结束时间	2017年07月16日11时 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工作业指导书是否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是否向全体施工人员进行了技术交底。

相关建筑物、构筑物是否已通过中间验收，基础及构筑物是否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是否正确。

施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是否均到岗。设备、材料是否已落实到位。

电缆型号，电压及规格是否符合设计，绝缘是否良好。

电缆终端及配件是否齐全，无损伤。

施工制作工艺是否符合规程及产品技术要求。

接地线连接安装是否可靠。

接线端子压接是否可靠。

相色标志是否正确。

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是，否，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改；书面通知要求立即整改；其他。
- 3、整改情况：已立即整改；未整改。
- 4、其他：_____



旁站监理人员(签字): 李晓军
日期: 2017年07月16日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。