

旁站监理记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号:RJ-PZ-04-001

关键部位(工序)	(仰山村)支架基础混凝土浇筑	施工单位	润邦控股集团有限公司
旁站开始时间	2017年09月18日	旁站结束时间	2017年09月18日

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 模板支架是否牢固: 是☒ 否☐; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是☐ 否☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是☐ 否☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是☐ 否☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有☐ 无☐.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌☒ 商砼☐; 混凝土标号:
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵☐ 混凝土泵车☐ 料斗☒ 溜槽☐ 混凝土布料机☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器☒ 平板振捣器☐ 外部振捣器☒.
- 6、混凝土浇筑方案: 分层浇筑。是否见证抽取混凝土试块: 是☒ 否☐.
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是☐ 否☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒ 否☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是☐ 否☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是☒ 否☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是☒ 否☐.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有☐ 无☐ 是否修复: 是☐ 否☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有☐ 无☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是☒ 否☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是☒ 否☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是☒ 否☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是☒ 否☐.
- 14、是否夜间施工: 是☐ 否☒; 照明是否充足: 是☐ 否☐.
- 15、其他: _____

发现的问题及处理情况:

- 1、是否存在问题: 是☒ 否☐ 问题是: 现场材料控制混乱, 影响施工
- 2、监理行为: ☒ 口头要求立即整改☐; 书面通知要求立即整改☐; 其他☐.
- 3、整改情况: 已立即整改☒; 未整改☐.
- 4、其他: _____

旁站监理人员(签字):

日期: 2017年09月18日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建