

# 旁站监理记录表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJ-GST-PZ-001

日期：2017 年 10 月 01 日 天气：晴

施工单位：陕西建筑安装工程有限公司


旁站监理的部位或工序：汇集站基础垫层浇筑

旁站开始时间：2017 年 10 月 01 日 14 时 30 分

旁站结束时间：2017 年 10 月 01 日 17 时 30 分


旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☒ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好，运转是 ☐ 否 ☒ 正常，使用振捣器，数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 10 人、钢筋工 2 人、模板工 2 人、安装人员 5 人，人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗到位。
- 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确；是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。
- 8、混凝土标号 C25，浇筑 12 m<sup>3</sup>，混凝土试块标养 3 组，同条件养护 3 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为                      是 ☐ 否 ☒ 符合要求。
- 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形，跑模漏浆发生。



发现的问题及处理情况：

无



旁站监理人员（签字）：韩旭生

2017 年 10 月 1 日