

旁站监理记录表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式发电项目 编号：36

日期及天气：2018.6.29 上午晴，下午雨	施工单位：陕西顺协盈建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：生产车间，焊接车间，总装车间三处钢楼梯基础基坑回填旁站。	
旁站监理开始时间：8:38	旁站监理结束时间：11:21
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查基坑是否有垃圾。 2、检查回填土土质是否符合要求。 3、旁站分层夯实是否达到图纸密实度要求。 4、检查回填施工是否符合专项方案要求。 5、检查回填基坑四周是否拉了警戒线。 6、检查管理人员是否在岗。	
发现的问题及处理情况： 发现一处基坑有建筑垃圾，现场督促整改到位	
旁站监理人员（签字）： 郭志祥 2018 年 6 月 29 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。