

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称:勃利县光伏电站扶贫项目

编号: XNBJC-001

施工部位：韩兴村方阵		计划浇筑量（m³）：	
砼（防水砼）强度等级：C30		设计塌落度：	
现场施工负责人：侯兆辉		现场技术负责人：李健	
施工班组：张永兵		气候：-17℃~7℃	
旁站开始时间：8：30		旁站结束时间：11：00	
下达旁站任务	王照东 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作。		
	总监理工程师：刘士发 2017 年 12 月 02 日		
旁站 监 控 内 容	浇筑方案	□有√（无）	□已√（未）经过批准
	劳动力组织	□（不）合理√	□现场有√（无）组织指挥者
	机械配备	□（不）符合√要求	□运转（不）正常√
	混 凝 土 工 程	□自拌砼有√（无）质保书	☆砼有√（无）配合比
		□水泥有√（无）质保书	☆水泥有√（无）复试报告
		□砂、石有√（无）试验报告	△有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告
		☆砼强度等级（不）符合√设计要求	△材料计量（不）准确√
		□塌落度（不）符合√设计要求	△保护层厚度（不）正确√
		☆构件尺寸（不）符合√设计要求	□标高误差（不）在√允许范围内
		砼浇筑完成后保温养护是（否）符合要求	
		△砼浇完前（未√）超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√（有）严重缺陷	
		△试块（未）按√规定制作	
		□抹面时间掌握（不）适当√ □砼表面平整度（不）符合√规范要求	
□有√（无）覆盖			
☆防水砼的抗渗压力（不）符合√设计要求 ☆防水砼变形缝等细部构造无√（有）渗漏			
发现问题：预埋钢板不水平不平整；以上要求整改。			
处理问题：以上问题已经整改。			
备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。			
承包单位：		监理单位：	
项目经理部：		项目监理部：	
质检员（签字）：侯兆辉		旁站监理人员（签字）：王照东	
2017年12月2日		2017 年12月2日	

注: ☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司