

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏电站扶贫项目

编号: XNBJC-002

施工部位: 立新村方阵	计划浇筑量 (m³):																																		
砼 (防水砼) 强度等级: C30	设计塌落度:																																		
现场施工负责人: 侯兆辉	现场技术负责人: 李健																																		
施工班组: 张永兵	气候: -17℃~7℃																																		
旁站开始时间: 12:30	旁站结束时间: 16:00																																		
下达旁站任务	王照东 监理工程师, 请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案, 对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作。 总监理工程师: 刘士发 2017 年 12 月 02 日																																		
旁站监控内容	<table border="1"> <tr> <td>浇筑方案</td> <td>☐ 有 √ (无)</td> <td>☐ 已 √ (未) 经过批准</td> </tr> <tr> <td>劳动力组织</td> <td>☐ (不) 合理 √</td> <td>☐ 现场有 √ (无) 组织指挥者</td> </tr> <tr> <td>机械配备</td> <td>☐ (不) 符合 √ 要求</td> <td>☐ 运转 (不) 正常 √</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">混凝土工程</td> <td>☐ 自拌砼有 √ (无) 质保书</td> <td>☆ 砼有 √ (无) 配合比</td> </tr> <tr> <td>☐ 水泥有 √ (无) 质保书</td> <td>☆ 水泥有 √ (无) 复试报告</td> </tr> <tr> <td>☐ 砂、石有 √ (无) 试验报告</td> <td>△ 有 √ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告</td> </tr> <tr> <td>☆ 砼强度等级 (不) 符合 √ 设计要求</td> <td>△ 材料计量 (不) 准确 √</td> </tr> <tr> <td>☐ 塌落度 (不) 符合 √ 设计要求</td> <td>△ 保护层厚度 (不) 正确 √</td> </tr> <tr> <td>☆ 构件尺寸 (不) 符合 √ 设计要求</td> <td>☐ 标高误差 (不) 在 √ 允许范围内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">砼浇筑完成后保温养护是 (否) 符合要求</td> </tr> <tr> <td colspan="2">△ 砼浇完前 (未 √) 超过初凝时间 ☆ 现浇结构外观无 √ (有) 严重缺陷</td> </tr> <tr> <td colspan="2">△ 试块 (未) 按 √ 规定制作</td> </tr> <tr> <td>☐ 抹面时间掌握 (不) 适当 √</td> <td>☐ 砼表面平整度 (不) 符合 √ 规范要求</td> </tr> <tr> <td>☐ 有 √ (无) 覆盖</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">☆ 防水砼的抗渗压力 (不) 符合 √ 设计要求 ☆ 防水砼变形缝等细部构造无 √ (有) 渗漏</td> </tr> </table>	浇筑方案	☐ 有 √ (无)	☐ 已 √ (未) 经过批准	劳动力组织	☐ (不) 合理 √	☐ 现场有 √ (无) 组织指挥者	机械配备	☐ (不) 符合 √ 要求	☐ 运转 (不) 正常 √	混凝土工程	☐ 自拌砼有 √ (无) 质保书	☆ 砼有 √ (无) 配合比	☐ 水泥有 √ (无) 质保书	☆ 水泥有 √ (无) 复试报告	☐ 砂、石有 √ (无) 试验报告	△ 有 √ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告	☆ 砼强度等级 (不) 符合 √ 设计要求	△ 材料计量 (不) 准确 √	☐ 塌落度 (不) 符合 √ 设计要求	△ 保护层厚度 (不) 正确 √	☆ 构件尺寸 (不) 符合 √ 设计要求	☐ 标高误差 (不) 在 √ 允许范围内	砼浇筑完成后保温养护是 (否) 符合要求		△ 砼浇完前 (未 √) 超过初凝时间 ☆ 现浇结构外观无 √ (有) 严重缺陷		△ 试块 (未) 按 √ 规定制作		☐ 抹面时间掌握 (不) 适当 √	☐ 砼表面平整度 (不) 符合 √ 规范要求	☐ 有 √ (无) 覆盖		☆ 防水砼的抗渗压力 (不) 符合 √ 设计要求 ☆ 防水砼变形缝等细部构造无 √ (有) 渗漏	
浇筑方案	☐ 有 √ (无)	☐ 已 √ (未) 经过批准																																	
劳动力组织	☐ (不) 合理 √	☐ 现场有 √ (无) 组织指挥者																																	
机械配备	☐ (不) 符合 √ 要求	☐ 运转 (不) 正常 √																																	
混凝土工程	☐ 自拌砼有 √ (无) 质保书	☆ 砼有 √ (无) 配合比																																	
	☐ 水泥有 √ (无) 质保书	☆ 水泥有 √ (无) 复试报告																																	
	☐ 砂、石有 √ (无) 试验报告	△ 有 √ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告																																	
	☆ 砼强度等级 (不) 符合 √ 设计要求	△ 材料计量 (不) 准确 √																																	
	☐ 塌落度 (不) 符合 √ 设计要求	△ 保护层厚度 (不) 正确 √																																	
	☆ 构件尺寸 (不) 符合 √ 设计要求	☐ 标高误差 (不) 在 √ 允许范围内																																	
	砼浇筑完成后保温养护是 (否) 符合要求																																		
	△ 砼浇完前 (未 √) 超过初凝时间 ☆ 现浇结构外观无 √ (有) 严重缺陷																																		
	△ 试块 (未) 按 √ 规定制作																																		
	☐ 抹面时间掌握 (不) 适当 √	☐ 砼表面平整度 (不) 符合 √ 规范要求																																	
☐ 有 √ (无) 覆盖																																			
☆ 防水砼的抗渗压力 (不) 符合 √ 设计要求 ☆ 防水砼变形缝等细部构造无 √ (有) 渗漏																																			
发现问题: 预埋钢板不水平不平整; 以上要求整改。																																			
处理问题: 以上问题已经整改。																																			
备注: 钢筋绑扎已经验收, 由于冬季施工, 已经上报冬季混凝土施工方案, 按方案进行混凝土保温养护, 保证混凝土工程质量。																																			
承包单位: 项目经理部: 质检员 (签字): 侯兆辉 2017 年 12 月 2 日	监理单位: 项目监理部: 旁站监理人员 (签字): 王照东 2017 年 12 月 2 日																																		

注: ☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司