

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏电站扶贫项目

编号: XNBIC-003

施工部位: 仁兴村方阵		计划浇筑量 (m³):	
砼 (防水砼) 强度等级: C30		设计塌落度:	
现场施工负责人: 侯兆辉		现场技术负责人: 李健	
施工班组: 张永兵		气候: -21℃~-13℃	
旁站开始时间: 8:30		旁站结束时间: 11:00	
下达旁站任务	王照东 监理工程师, 请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案, 对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作。		
	总监理工程师: 刘士发		
旁站监控内容	浇筑方案	2107 年 12 月 04 日	
	劳动力组织	□有√(无) ☐ 已√(未) 经过批准	
	机械配备	□(不) 合理√ ☐ 现场有√(无) 组织指挥者	
	混凝土工程	□(不) 符合√要求 ☐ 运转(不) 正常√	
		□自拌砼有√(无) 质保书 ☐ 砼有√(无) 配合比	
		□水泥有√(无) 质保书 ☐ 水泥有√(无) 复试报告	
		□砂、石有√(无) 试验报告 ☐ 有√(无) 外加剂与水泥适应性试验报告	
		☆砼强度等级(不) 符合√设计要求 ☐ 材料计量(不) 准确√	
		□塌落度(不) 符合√设计要求 ☐ 保护层厚度(不) 正确√	
		☆构件尺寸(不) 符合√设计要求 ☐ 标高误差(不) 在√允许范围内	
		砼浇筑完成后保温养护是(否) 符合要求	
		△砼浇完前(未√) 超过初凝时间 ☐ 现浇结构外观无√(有) 严重缺陷	
		△试块(未) 按√规定制作	
		□抹面时间掌握(不) 适当√ ☐ 砼表面平整度(不) 符合√规范要求	
		□有√(无) 覆盖	
☆防水砼的抗渗压力(不) 符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√(有) 渗漏			
发现问题: 预埋钢板不水平不平整; 以上要求整改。			
处理问题: 以上问题已经整改。			
备注: 钢筋绑扎已经验收, 由于冬季施工, 已经上报冬季混凝土施工方案, 按方案进行混凝土保温养护, 保证混凝土工程质量。			
承包单位:		监理单位:	
项目经理部:		项目监理部:	
质检员(签字): 侯兆辉		旁站监理人员(签字): 王照东	
2017 年 12 月 4 日		2017 年 12 月 4 日	

注: ☆为强制性条文 △为一般项目

常州正衡电力工程监理有限公司