

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏电站扶贫项目

编号: XNBJC-004

施工部位: 开发村方阵		计划浇筑量 (m³):	
砼 (防水砼) 强度等级: C30		设计塌落度:	
现场施工负责人: 侯兆辉		现场技术负责人: 李健	
施工班组: 张永兵		气候: -21℃~-13℃	
旁站开始时间: 8:30		旁站结束时间: 11:00	
下达旁站任务	王照东 监理工程师, 请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案, 对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作。 总监理工程师: 刘士发 2017 年 12 月 04 日		
旁站监控内容	浇筑方案	☐ 有 √ (无)	☐ 已 √ (未) 经过批准
	劳动力组织	☐ (不) 合理 √	☐ 现场有 √ (无) 组织指挥者
	机械配备	☐ (不) 符合 √ 要求	☐ 运转 (不) 正常 √
	混凝土工程	☐ 自拌砼有 √ (无) 质保书	☆ 砼有 √ (无) 配合比
		☐ 水泥有 √ (无) 质保书	☆ 水泥有 √ (无) 复试报告
		☐ 砂、石有 √ (无) 试验报告	△ 有 √ (无) 外加剂与水泥适应性试验报告
		☆ 砼强度等级 (不) 符合 √ 设计要求	△ 材料计量 (不) 准确 √
		☐ 塌落度 (不) 符合 √ 设计要求	△ 保护层厚度 (不) 正确 √
		☆ 构件尺寸 (不) 符合 √ 设计要求	☐ 标高误差 (不) 在 √ 允许范围内
		砼浇筑完成后保温养护是 (否) 符合要求	
		△ 砼浇筑前 (未 √) 超过初凝时间	
		☆ 现浇结构外观无 √ (有) 严重缺陷	
		△ 试块 (未) 按 √ 规定制作	
		☐ 抹面时间掌握 (不) 适当 √	☐ 砼表面平整度 (不) 符合 √ 规范要求
		☐ 有 √ (无) 覆盖	
☆ 防水砼的抗渗压力 (不) 符合 √ 设计要求 ☆ 防水砼变形缝等细部构造无 √ (有) 渗漏			
发现问题: 预埋钢板不水平不平整; 以上要求整改。			
处理问题: 以上问题已经整改。			
备注: 钢筋绑扎已经验收, 由于冬季施工, 已经上报冬季混凝土施工方案, 按方案进行混凝土保温养护, 保证混凝土工程质量。			
承包单位:		监理单位:	
项目经理部:		项目监理部:	
质检员 (签字): 侯兆辉		旁站监理人员 (签字): 王照东	
2017 年 12 月 5 日		2017 年 12 月 4 日	

注: ☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司