

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称：勃利县光伏发电站扶贫项目

编号：XNBJC-007

施工部位：合成村方阵	计划浇筑量 (m³)：
砼（防水砼）强度等级：C30	设计塌落度：
现场施工负责人：侯兆辉	现场技术负责人：李健
施工班组：张永兵	气候：-17℃~-7℃
旁站开始时间：8:30	旁站结束时间：11:00

下达旁站任务	王照东 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作。
	总监理工程师：刘士发
	2017年12月07日

旁站监控内容	浇筑方案	☐ 有√(无)	☐ 已√(未)经过批准
	劳动力组织	☐ (不)合理√	☐ 现场有√(无)组织指挥者
	机械配备	☐ (不)符合√要求	☐ 运转(不)正常√
	混凝土工程	☐ 自拌砼有√(无)质保书	☆砼有√(无)配合比
		☐ 水泥有√(无)质保书	☆水泥有√(无)复试报告
		☐ 砂、石有√(无)试验报告	△有√(无)外加剂与水泥适应性试验报告
		☆砼强度等级(不)符合√设计要求	△材料计量(不)准确√
		☐ 塌落度(不)符合√设计要求	△保护层厚度(不)正确√
		☆构件尺寸(不)符合√设计要求	☐ 标高误差(不)在√允许范围内
		砼浇筑完成后保温养护是(否)符合要求	
		△砼浇完前(未√)超过初凝时间	☆现浇结构外观无√(有)严重缺陷
		△试块(未)按√规定制作	
		☐ 抹面时间掌握(不)适当√	☐ 砼表面平整度(不)符合√规范要求
		☐ 有√(无)覆盖	
		☆防水砼的抗渗压力(不)符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√(有)渗漏	

发现问题：预埋钢板不水平不平整；以上要求整改。

处理问题：以上问题已经整改。

备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。

承包单位：	监理单位：
项目经理部：	项目监理部：
质检员(签字)：侯兆辉	旁站监理人员(签字)：王照东
2017年12月7日	2017年12月7日

注：☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司