

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏发电站扶贫项目

编号: XNBJC-010

施工部位: 岱山村方阵		计划浇筑量 (m³):	
砼 (防水砼) 强度等级: C30		设计塌落度:	
现场施工负责人: 侯兆辉		现场技术负责人: 李健	
施工班组: 张永兵		气候: -17℃~7℃	
旁站开始时间: 9:30		旁站结束时间: 16:00	
下达旁站任务	王照东 监理工程师, 请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案, 对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作, 在施工单位严重违反施工验收规范, 将造成质量或安全事故的情况下, 授权你可先发布暂缓施工令, 并立即通知总监理工程师到场处理。		
	总监理工程师: 刘士发		
	2017年12月08日		
	浇筑方案	☐ 有√(无)	☐ 已√(未)经过批准
	劳动力组织	☐ (不) 合理√	☐ 现场有√(无)组织指挥者
	机械配备	☐ (不) 符合√要求	☐ 运转(不)正常√
	混凝土工程	☐ 自拌砼有√(无)质保书	☆砼有√(无)配合比
		☐ 水泥有√(无)质保书	☆水泥有√(无)复试报告
		☐ 砂、石有√(无)试验报告	△有√(无)外加剂与水泥适应性试验报告
		☆砼强度等级(不)符合√设计要求	△材料计量(不)准确√
		☐ 塌落度(不)符合√设计要求	△保护层厚度(不)正确√
		☆构件尺寸(不)符合√设计要求	☐ 标高误差(不)在√允许范围内
		砼浇筑完成后保温养护是(否)符合要求	
		△砼浇筑前(未√)超过初凝时间	☆现浇结构外观无√(有)严重缺陷
		△试块(未)按√规定制作	
☐ 抹面时间掌握(不)适当√		☐ 砼表面平整度(不)符合√规范要求	
☐ 有√(无)覆盖			
☆防水砼的抗渗压力(不)符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√(有)渗漏			
发现问题: 预埋钢板不水平不平整; 以上要求整改。			
处理问题: 以上问题已经整改。			
备注: 钢筋绑扎已经验收, 由于冬季施工, 已经上报冬季混凝土施工方案, 按方案进行混凝土保温养护, 保证混凝土工程质量。			
承包单位:		监理单位:	
项目经理部:		项目监理部:	
质检员(签字): 侯兆辉		旁站监理人员(签字): 王照东	
2017年12月8日		2017年12月8日	

注: ☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司