

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称：勃利县光伏电站扶贫项目

编号：XNBJC-013

施工部位：卫东村方阵		计划浇筑量（m³）：	
砼（防水砼）强度等级：C30		设计塌落度：	
现场施工负责人：侯兆辉		现场技术负责人：李健	
施工班组：唐洪波		气候：-17℃~-7℃	
旁站开始时间：17：35		旁站结束时间：18：00	
下达旁站任务	时金宝 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。 总监理工程师：刘士发 2018年7月31日		
旁站监控内容	浇筑方案	☐ 有√（无）	☐ 已√（未）经过批准
	劳动力组织	☐ （不）合理√	☐ 现场有√（无）组织指挥者
	机械配备	☐ （不）符合√要求	☐ 运转（不）正常√
	混凝土工程	☐ 自拌砼有√（无）质保书	☆砼有√（无）配合比
		☐ 水泥有√（无）质保书	☆水泥有√（无）复试报告
		☐ 砂、石有√（无）试验报告	△有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告
		☆砼强度等级（不）符合√设计要求	△材料计量（不）准确√
		☐ 塌落度（不）符合√设计要求	△保护层厚度（不）正确√
		☆构件尺寸（不）符合√设计要求	☐ 标高误差（不）在√允许范围内
		砼浇筑完成后保温养护是（否）符合要求	
		△砼浇完前（未√）超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√（有）严重缺陷	
		△试块（未）按√规定制作	
		☐ 抹面时间掌握（不）适当√	☐ 砼表面平整度（不）符合√规范要求
		☐ 有√（无）覆盖	
		☆防水砼的抗渗压力（不）符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√（有）渗漏	
发现问题：预埋钢板不水平不平整；以上要求整改。			
处理问题：以上问题已经整改。			
备注：钢筋绑扎已经验收，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。			
承包单位：		监理单位：	
项目经理部：		项目监理部：	
质检员（签字）：		旁站监理人员（签字）：	
年 月 日		年 月 日	

注：☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司