

箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称：勃利县光伏电站扶贫项目

编号：XNBJC-017

施工部位：太升村逆变器基础		计划浇筑量 (m³)：																																			
砼 (防水砼) 强度等级：C30		设计塌落度：																																			
现场施工负责人：侯兆辉		现场技术负责人：李健																																			
施工班组：唐洪波		气候：16~6°																																			
旁站开始时间：2018.9.26.10:30		旁站结束时间：11:00																																			
下达旁站任务	时金宝 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。 总监理工程师：刘士发 2018年9月26日																																				
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="14">旁站监控内容</td> <td>浇筑方案</td> <td>☐有√(无)</td> <td>☐已√(未)经过批准</td> </tr> <tr> <td>劳动力组织</td> <td>☐ (不)合理√</td> <td>☐现场有√(无)组织指挥者</td> </tr> <tr> <td>机械配备</td> <td>☐ (不)符合√要求</td> <td>☐运转(不)正常√</td> </tr> <tr> <td rowspan="11">混凝土工程</td> <td>☐自拌砼有√(无)质保书</td> <td>☆砼有√(无)配合比</td> </tr> <tr> <td>☐水泥有√(无)质保书</td> <td>☆水泥有√(无)复试报告</td> </tr> <tr> <td>☐砂、石有√(无)试验报告</td> <td>△有√(无)外加剂与水泥适应性试验报告</td> </tr> <tr> <td>☆砼强度等级(不)符合√设计要求</td> <td>△材料计量(不)准确√</td> </tr> <tr> <td>☐塌落度(不)符合√设计要求</td> <td>△保护层厚度(不)正确√</td> </tr> <tr> <td>☆构件尺寸(不)符合√设计要求</td> <td>☐标高误差(不)在√允许范围内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">砼浇筑完成后保温养护是(否)符合要求</td> </tr> <tr> <td colspan="2">△砼浇筑完前(未√)超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√(有)严重缺陷</td> </tr> <tr> <td colspan="2">△试块(未)按√规定制作</td> </tr> <tr> <td>☐抹面时间掌握(不)适当√</td> <td>☐砼表面平整度(不)符合√规范要求</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐有√(无)覆盖</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☆防水砼的抗渗压力(不)符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√(有)渗漏</td> </tr> </table>			旁站监控内容	浇筑方案	☐ 有√(无)	☐ 已√(未)经过批准	劳动力组织	☐ (不)合理√	☐ 现场有√(无)组织指挥者	机械配备	☐ (不)符合√要求	☐ 运转(不)正常√	混凝土工程	☐ 自拌砼有√(无)质保书	☆砼有√(无)配合比	☐ 水泥有√(无)质保书	☆水泥有√(无)复试报告	☐ 砂、石有√(无)试验报告	△有√(无)外加剂与水泥适应性试验报告	☆砼强度等级(不)符合√设计要求	△材料计量(不)准确√	☐ 塌落度(不)符合√设计要求	△保护层厚度(不)正确√	☆构件尺寸(不)符合√设计要求	☐ 标高误差(不)在√允许范围内	砼浇筑完成后保温养护是(否)符合要求		△砼浇筑完前(未√)超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√(有)严重缺陷		△试块(未)按√规定制作		☐ 抹面时间掌握(不)适当√	☐ 砼表面平整度(不)符合√规范要求	☐ 有√(无)覆盖		☆防水砼的抗渗压力(不)符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√(有)渗漏
旁站监控内容	浇筑方案	☐ 有√(无)	☐ 已√(未)经过批准																																		
	劳动力组织	☐ (不)合理√	☐ 现场有√(无)组织指挥者																																		
	机械配备	☐ (不)符合√要求	☐ 运转(不)正常√																																		
	混凝土工程	☐ 自拌砼有√(无)质保书	☆砼有√(无)配合比																																		
		☐ 水泥有√(无)质保书	☆水泥有√(无)复试报告																																		
		☐ 砂、石有√(无)试验报告	△有√(无)外加剂与水泥适应性试验报告																																		
		☆砼强度等级(不)符合√设计要求	△材料计量(不)准确√																																		
		☐ 塌落度(不)符合√设计要求	△保护层厚度(不)正确√																																		
		☆构件尺寸(不)符合√设计要求	☐ 标高误差(不)在√允许范围内																																		
		砼浇筑完成后保温养护是(否)符合要求																																			
		△砼浇筑完前(未√)超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√(有)严重缺陷																																			
		△试块(未)按√规定制作																																			
		☐ 抹面时间掌握(不)适当√	☐ 砼表面平整度(不)符合√规范要求																																		
		☐ 有√(无)覆盖																																			
☆防水砼的抗渗压力(不)符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√(有)渗漏																																					
发现问题：预埋钢板不水平不平整；以上要求整改。																																					
处理问题：以上问题已经整改。																																					
备注：钢筋绑扎已经验收，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。																																					
承包单位： 项目经理部： 质检员(签字)：侯兆辉 2018年9月26日		监理单位： 项目监理部： 旁站监理人员(签字)：时金宝 2018年9月26日																																			

注：☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司