

旁站监理记录表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-002

日期及天气: 2017 年 12 月 24 日

施工单位: 北京英杰融创工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 东棚基础垫层浇筑

旁站监理开始时间: 2017.12.24. 10:30

旁站监理结束时间: 2017.12.24 12:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备, 齐全: 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报告监理: 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠: 施工器具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好, 运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用振捣器数量 0 台。
- 3、现场有混凝土工 6 人, 钢筋工 0 人, 模板工 0 人, 安装人员 0 人, 人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。
- 4、质检员、实验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到岗位。
- 5、施工方案是 ☐ 否 ☐ 已报监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☐ 一致。
- 6、混凝土从厂家到浇筑完成是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☐ 正确: 是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象: 施工缝隙留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。
- 8、混凝土标号 C15 浇筑 11 m³
- 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生

发现的问题及处理情况:

针对现场发现问题已发通知单004. 罚款单002.

旁站监理人员(签字):



2017 年 12 月 28 日

