



常州正衡电力工程监理有限公司

## 旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式 光伏扶贫电站项目	编号: FXNGHB-ZHJL-018
天气情况: 晴 10% - 21%	
旁站监理的部位或工序: 8#井箱浇筑基不松流砂.	
开始时间: 2018.03.30 07:00	结束时间: 2018.03.30 08:30
施工情况: <p>现浇施工人员 14 人, 其中振捣安泵 1 人, 施工 3 人, 钢筋工 2 人, 木工 4 人, 工器具准备到位。使用徐州市腾宇混凝土有限公司商品砼, 不经泵送 C30, 流动时用振动棒集中送至基础部位。先浇柱, 再浇梁台, 浇筑时分层振捣密实。 浇筑完成后及时放入预埋铁件, 钢筋间距保持 100mm。</p>	
监理情况: <p>浇筑时发现平台柱漏浆。</p>	
发现问题: <p>平台柱漏浆</p>	
处理意见: <p>要求不工及时进行补漏</p>	
备注:	
施工单位: 质检员(签字): 计庆源 2018 年 3 月 30 日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 何长青 2018 年 3 月 30 日

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建