

旁站监理记录表

工程名称：宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-NBLX-PZ-04

日期：2018 年 5 月 5 日 天气：晴	施工单位：宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 5 月 5 日 13 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 5 月 5 日 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 10 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 20 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张子博 2018 年 5 月 5 日	

旁站监理记录表

工程名称：宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-NBLX-PZ-03

日期：2018 年 5 月 3 日 天气：晴	施工单位：宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 5 月 3 日 13 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 5 月 13 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 10 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 20 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☐否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☐撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张计博 2018 年 5 月 3 日	

旁站监理记录表

工程名称：宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-NBLX-PZ-02

日期：2018 年 4 月 9 日 天气：晴	施工单位：宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 4 月 29 日 8 时 20 分	旁站结束时间：2018 年 4 月 29 日 12 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 9 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 30 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☐否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☐撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张计博 2018 年 4 月 29 日	

旁站监理记录表

工程名称：宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-NBLX-PZ-01

日期：2018 年 4 月 22 日 天气：晴	施工单位：宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 4 月 22 日 13 时 20 分	旁站结束时间：2018 年 4 月 22 日 13 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☒完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 11 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☐否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 20 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☐否☒符合要求。 9、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张计博 2018 年 4 月 22 日	