


旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110kV 升压站工程

编号: 20180602011

日期及天气: 2018 年 6 月 2 日 阴	施工单位: 湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站户外出线构架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 10:15	旁站监理结束时间: 16: 45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1.检查基础厚度、平整度; 2.检查基础的淤泥、积水情况; 3.检查钢筋大小符合图纸要求, 检测报告; 4.检查模板的加固, 承载力等问题; 检查混凝土配合比符合 C30 的要求; 5.施工现场两台插入式震动棒作业;  	
发现的问题及处理情况: 1. 现场检查商混料单为 C30 混凝土, 符合要求. 2. 浇筑时仅使用一台震动棒, 震捣不到位. 3. 基础浇筑未留置标准试块和同条件养护试块. 针对以上问题, 对施工单位下发监理整改通知单.	
旁站监理人员 (签字): 王长军	2018 年 6 月 2 日

