

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-PZIL-003

日期及天气：2018 年 6 月 29 日 晴	施工单位：江苏卓越新能建设工程有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区集电线路 35kV 电缆头制作、升压站 SVG、FC、接地变 35kV 电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：22:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 电缆头制作人员有资质证书； 2. 电缆头有出厂合格证； 3. 电缆头切割长度符合厂家要求； 4. 监督打磨、杂质清理符合要求。	
发现的问题及处理情况： 1. 电缆头制作人员施工过程中有监理人员对其施工人员进行检查，发现其没有配备，现场要求其单位自有人员，经人先论一要配备资质证书，尽快落实配备。 2. 检查过程中有监理人员要求其重新打磨。	
旁站监理人员（签字）：[Signature]	2018 年 6 月 29 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

