

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML--TJ--

日期及气候：2018 年 6 月 13 日 多云 24-31℃

施工地点：开关站


旁站监理的部位和工序：配电综合楼屋面防水

旁站监理开始时间：9: 00

旁站监理结束时间：18: 00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 5 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、防水层为二层沥青防水涂料，二层改性沥青自粘型防水卷材。



监理情况：

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、防水涂料和卷材检查出厂合格证和检测报告符合要求，现场见证取样送检报告结果合格。
- 3、现场旁站施工过程，施工工艺。

发现问题：

- 1、搭接个别部位宽度不够。

处理意见：

- 1、现场要求对搭接不够部分附加附加层

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：周社山

日期：2018 年 6 月 13 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。