

旁站监理记录表

工程名称：福达（上海）食品有限公司 915kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-SHFD-PZ05

日期：2018 年 09 月 08 日 天气：陈峰伟		施工单位：西门子电力自动化有限公司
旁站监理的部位或工序：B3 车间屋面预制块混凝土浇筑		
旁站开始时间：2018 年 09 月 08 日 08 时 30 分		旁站结束时间：2018 年 09 月 08 日 16 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 3 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C25，混凝土坍落度是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。		
发现的问题及处理情况： 发现问题：1. 个别部位振捣不充分； 处理意见：要求施工单位重新振捣并振捣到位；		
旁站监理人员（签字）：李峰伟		2018 年 09 月 08 日