

旁站监理记录表

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号 ZHJL-JL-001

日期及气候: 2018年 7 月 22 日 晴	工程地点: 小理沟2#
旁站监理的部位或工序: 地锚桩浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 19:30
关键部位、关键工序施工情况: 1、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ 商砼 ☐ ; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通。 4、混凝土运送方式: 混凝土输送泵口 ☒ 混凝土泵车口 ☒ 料斗 ☒ 溜槽口 ☒ 混凝土布料机口 ☐ 。 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ 平板振捣器口 ☐ 外部振捣口 ☐ ; 器振捣情况: 良好。 6、混凝土浇筑量: 13m ³ , 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ 否 ☐ ; 混凝土试块: 1 组。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ 否 ☒ 。 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐ 。 9、是否属于大体积混凝土建筑: 是 ☐ 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒ 否 ☐ 。 10、施工缝、后浇筑带设及处理是否正确: 是 ☒ 否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩坏变形现象: 有 ☐ 无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ 否 ☒ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ 否 ☒ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ 否 ☐ ; 安全员、质检员、试块验员、工长是否到位: 是 ☒ 否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☐ 否 ☒ 。 15 其他:	
发现问题: 个别孔深不完善	
处理意见: 重新开挖达到设计要求	
项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 杨进中 日期: 2018 年 7 月 22 日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。