

旁站监理记录表

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号 ZHJL-JL-003

日期及气候: 2018年 7 月 24 日 多云	工程地点: 小理沟3#
旁站监理的部位或工序: 地基验槽	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 20:00
关键部位、关键工序施工情况: 1、混凝土搅拌方式: 自拌 ☒ 商砼 ☐; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通 4、混凝土运送方式: 混凝土输送泵口、混凝土泵车口、料斗 ☒、溜槽口、混凝土布料机口。 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒、平板振捣器口、外部振捣器口; 器振捣情况 ☒ 6、混凝土浇筑量: 19m³; 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ 否 ☐; 混凝土试块 1 组。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土建筑: 是 ☐ 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒ 否 ☐. 10、施工缝、后浇带设置及处理是否正确: 是 ☒ 否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩坏变形现象: 有 ☐ 无 ☒; 是否修复: 是 ☐ 否 ☒; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ 否 ☒. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ 否 ☐; 安全员、质检员、试块员、工长是否到位: 是 ☒ 否 ☐. 14、是否夜间施工: 是 ☒ 否 ☐. 15 其他:	
发现问题:	
个别36度有积水	
处理意见:	
抽干积水后施工	
项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 杨玉军 日期: 2018 年 7 月 24 日	

注 本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。