

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGF-SYZ-HTT-001

日期及天气：2018.9.23 晴	施工地点：升压站综合楼
旁站监理的部位或工序：综合楼基础	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:30
施工情况及旁站关键部位： 1、挖机 1 台，蛙式夯机 2 台，施工人员 15 人； 2、土料采用铲车运输； 3、对施工人员进行安全技术交底； 4、回填土料内杂物清除； 监理情况： 1、层层夯实，每层厚度控制在 30MM，回填 9 层。 2、回填土面积 594 平方米。 3、检查标高、分层厚度、分层压实系数达到设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：马办	2018 年 9 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGF-SYZ-HTT-0012

日期及天气: 2018.9.28 晴	施工地点: 升压站综合楼
旁站监理的部位或工序: 综合楼基础	
旁站监理开始时间: 12:30	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况及旁站关键部位: 1、挖机 1 台, 蛙式夯机 2 台, 施工人员 15 人,; 2、土料采用铲车运输; 3、对施工人员进行安全技术交底; 4、回填土料内杂物清除; 监理情况: 1、层层夯实, 每层厚度控制在 30MM。 2、回填土面积 594 平方米。 3、检查标高、分层厚度、分层压实系数达到设计要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 孙经	2018 年 9 月 28 日

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-007

日期及天气：2018.10.12 晴	施工地点：E 标段升压站
旁站监理的部位或工序：升压站土方回填	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：17:30
施工情况及旁站关键部位： 施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质黏土及杂壤。 监理情况： 回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保施工安全，回填时要求在承台及条基两侧对称填土，分层压实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在 25cm 以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李明冬	

2018 年 10 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-008

日期：2018 年 11 月 2 日 天气：晴	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：综合楼-0.05m 处结构梁板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 11 月 2 日 5 时 10 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 2 日 21 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用 <u>振动棒</u> 捣器，数量 <u>2</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>8</u> 人、钢筋工 <u>4</u> 人、模板工 <u>6</u> 人、安装人员 <u>10</u> 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 10、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>110</u> m³，混凝土试块标养 <u>2</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>140mm、150mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 11、收面时间是 ☐ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☐ 加水，是 ☐ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>邵</u> 2018 年 11 月 2 日	

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYHIHYGHB-ZLPZ-009

日期：2018 年 11 月 11 日 天气：晴	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：综合楼一层梁板柱梯	
旁站开始时间：2018 年 11 月 11 日 13 时 12 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 11 日 18 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☐ 已报验合格。
- 施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 2 台。
- 现场有混凝土工 2 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。
- 施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。
- 使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。
- 钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。
- 混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。
- 混凝土标号 C30，浇筑 110 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 180 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。



发现的问题及处理情况：

局部有漏振现象，施工人员补振

旁站监理人员（签字）：李少强

2018 年 11 月 11 日

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-000

日期：2018 年 11 月 15 日 天气：晴	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：主变基础浇筑	
旁站开始时间：2018 年 11 月 15 日 20 时 11 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 15 日 24 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 12、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 13、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 14、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 15、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 16、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 17、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 18、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 19、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 20、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 21、混凝土标号 C40，浇筑 30 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 170 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 22、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无。	
旁站监理人员（签字）：孙少经	2018 年 11 月 15 日

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-001

日期：2018 年 11 月 17 日 天气：阴	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：二次预制舱基础浇筑	
旁站开始时间：2018 年 11 月 17 日 18 时 07 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 17 日 24 时 38 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 23、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 24、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 25、现场有混凝土工 2 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 26、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 27、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 28、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 29、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 30、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 31、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 32、混凝土标号 C40，浇筑 30 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 120 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 33、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 收面时要求施工人员进行整改。	
旁站监理人员（签字）：于少强 2018 年 11 月 17 日	