


旁站监理记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编 ZHJL-TSPZ-003

日期：2018 年 11 月 30 日 天气：晴	施工单位：天威新能源系统工程（北京）有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础垫层施工	
旁站开始时间：2018 年 11 月 30 日 8 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 30 日 11 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☐ 完好、运转是 ☐ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 <u> </u> 台。 3、现场有混凝土工 <u> 4 </u> 人、钢筋工 <u> </u> 人、模板工 <u> </u> 人、安装人员 <u> </u> 人，人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☐ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☐ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☐ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☐ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☐ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土标号 <u> C15 </u>，浇筑 <u> 20 </u> m³，混凝土试块标养 <u> </u> 组，同条件养护 <u> </u> 组，抗渗试块 <u> </u> 组，混凝土坍落度实测 <u> </u> 次，分别为 <u> </u> 是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 10、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
	
发现的问题及处理情况： 现场浇筑为一次浇筑，垫层厚度达到图纸设计。	
旁站监理人员（签字）： <u> 杜晓锐 </u> 2018 年 11 月 30 日	