

旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-004

日期：2018 年 12 月 20 日 天气：雨	施工单位：信邦建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：7#屋面支架基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 12 月 20 日 13 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 12 月 20 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况：良好，模板支架是否牢固：是 ☒、否 ☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物是 ☐、否 ☒。 2、钢筋捆扎情况：良好，预埋件的数量及安装位置是否正确：是 ☒、否 ☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是 ☒、否 ☐，有无钢筋紧贴模板情况：是 ☐、否 ☒。 3、混凝土搅拌方式：自拌 ☐、商砼 ☒；混凝土标号：C25，混凝土类型：商砼混凝土 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵 ☒、混凝土泵车 ☐、料斗 ☐、溜槽 ☐、混凝土布料机 ☐； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器 ☒、平板振捣器 ☐、外部振捣器 ☐；振捣情况：良好 6、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是 ☐、否 ☒； 7、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是 ☒、否 ☐； 8、是否属于大面积混凝土浇筑：是 ☐、否 ☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按照施工方案落实：是 ☒、否 ☐； 9、施工缝，后浇带留设及处理是否正确：是 ☒、否 ☐； 10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有踩变形现象：是 ☐、否 ☒，是否修复：是 ☐、否 ☒；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：是 ☐、否 ☒；若发生是否采取有效措施整治：是 ☐、否 ☒； 11、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是 ☒、否 ☐； 12、施工机械、设备是否完好，运转是否正常：是 ☒、否 ☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是 ☒、否 ☐； 13、是否夜间施工：是 ☐、否 ☒，照明是否充足：是 ☒、否 ☐。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2018 年 12 月 20 日