

旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-006

日期：2019年01月03日 天气：雨	施工单位：信邦建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、7#、9#、科技楼屋面支架基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2019年01月03日08时00分	旁站结束时间：2019年01月03日18时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况：良好，模板支架是否牢固：是☒、否☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物是☐、否☒。 2、钢筋捆扎情况：良好，预埋件的数量及安装位置是否正确：是☒、否☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是☒、否☐，有无钢筋紧贴模板情况：是☐、否☒。 3、混凝土搅拌方式：自拌☐、商砼☒；混凝土标号：C25，混凝土类型：钢筋混凝土 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵☒，混凝土泵车☐、料斗☐、溜槽☐、混凝土布料机☐； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☒、平板振捣器☐、外部振捣器☐；振捣情况：良好 6、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是☐、否☒； 7、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☒、否☐； 8、是否属于大面积混凝土浇筑：是☐、否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按照施工方案落实：是☒、否☐； 9、施工缝，后浇带留设及处理是否正确：是☒、否☐； 10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有踩变形现象：是☐、否☒，是否修复：是☐、否☒；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：是☐、否☒；若发生是否采取有效措施整治：是☐、否☒； 11、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☒、否☐； 12、施工机械、设备是否完好，运转是否正常：是☒、否☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是☒、否☐； 13、是否夜间施工：是☐、否☒，照明是否充足：是☐、否☐。	
发现的问题及处理情况： 振捣不及时，已现场整改。 个别钢筋管捆扎不够牢固，已整改。	
旁站监理人员（签字）：	2019年01月03日