

旁站记录

工程名称：大连新重集团 1MW 分布式光伏发电项目

编号: JZL6-JL-003

关键部位（工序）	铸造车间屋顶配重块 混凝土浇筑	施工单位	辽宁铭轩电力工程有限公司
旁站开始时间	2018年12月4日7时30分	旁站结束时间	2018年12月4日17时0分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、混凝土搅拌方式：自拌☐，商砼☒；混凝土标号：C25；混凝土类型：普通；
- 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵☐，混凝土泵车☒，料斗☐，溜槽☐，混凝土布料机☐；
- 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☒，平板振捣器☐，外部振捣器☐；振捣情况：良
- 6、混凝土浇筑方量：17m³。是否见证抽取混凝土试块：是☐，否☒；
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是☐，否☒；
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☒，否☐；
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是☐，否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是☒，否☐。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是☒，否☐。
- 11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有☐，无☒，是否修复：是☐，否☐；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有☐，无☒；若发生是否采取有效措施整治：是☐，否☐。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☒，否☐。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☒，否☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是☒，否☐。
- 14、是否夜间施工是☐，否☒；照明是否充足：是☐，否☐；
- 15、其他：_____

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是☐，否☒，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。
- 3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：邵永飞
日 期：2018年12月4日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建